

TOOLS for CI2 V1.3.0 per Mac

TOOLS for CI2 V1.3.0 per Mac include i seguenti programmi.

- Yamaha Steinberg USB Driver V1.3.0
- Steinberg CI2 Extension V1.2.0

Contenuto

[Requisiti di sistema per il software](#)

[Revisioni e miglioramenti principali](#)

[Aggiornamenti precedenti](#)

Requisiti di sistema per il software

NOTA

- I requisiti di sistema potrebbero essere leggermente diversi da quelli descritti di seguito in base al sistema operativo in uso.

SO	Mac OS X 10.5.8/Mac OS X 10.6.x
CPU	Intel (consigliata CPU Intel Core Duo)
Memoria	Almeno 1 GB
Schermo Risoluzione	1280 × 800 – a colori
Interfaccia	Dotata di un connettore USB
Disco rigido	Almeno 50 MB di spazio su disco; disco rigido ad alta velocità
Altro	Cubase versione 5 o successiva quando si utilizza la funzione di collegamento tra il dispositivo e Cubase.

Revisioni e miglioramenti principali

V1.2.0 > V1.3.0

- Yamaha Steinberg USB Driver ora supporta Yamaha MOX6/8.
- È stato risolto il problema per cui, occasionalmente e in condizioni particolari, durante la riproduzione veniva generato rumore in caso di utilizzo di un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver su un computer Mac con processore Intel e Mac OS X 10.6.5 o versione successiva.

Aggiornamenti precedenti

V1.1.1 > V1.2.0

- Yamaha Steinberg USB Driver supporta ora il kernel a 64 bit di Mac OS X 10.6.
- Supporta ora Cubase 6 (32 bit/64 bit).
- I requisiti di sistema sono cambiati come riportato di seguito.
 - Mac OS X 10.5.8 o 10.6.x
 - Computer Mac con processore Intel

Per informazioni dettagliate, vedere "[Requisiti di sistema per il software](#)".

- È stato risolto il problema per cui occasionalmente durante la riproduzione veniva generato rumore se si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver su un computer Mac con processore Intel e Mac OS X 10.6.5 o versione successiva.

V1.1.0 > V1.1.1

- È stata migliorata la stabilità di Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series.
- È stato risolto il problema indicato di seguito.
 - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series, i dati audio registrati potrebbero essere brevemente interrotti.
 - Quando si utilizza un dispositivo compatibile con Yamaha Steinberg USB Driver in un computer Mac con processore Intel Core i series, potrebbero occasionalmente verificarsi dei disturbi audio all'avvio della riproduzione.

V1.0.1 > V1.1.0

- Supporto di Steinberg CI2+.
- Supporto di Nuendo 5.

Di seguito sono elencati altri miglioramenti e correzioni per i singoli programmi.

Yamaha Steinberg USB Driver

V1.0.1 > V1.1.0

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

Steinberg CI2 Extension

V1.0.0 > V1.1.0

- Risoluzione di alcuni problemi minori.

(NOTA)

TOOLS for CI2 V1.1.0 è la versione disponibile nel CD-ROM TOOLS for CI2 (etichetta "YC410A0") incluso nella confezione del prodotto.

V1.0.0 > V1.0.1

- TOOLS for CI2 ora supporta Mac OS X 10.6.

Per informazioni sui requisiti di sistema e sulle istruzioni per l'installazione in Mac OS X 10.6, fare riferimento alla pubblicazione separata Guida all'installazione.

I nomi di società e prodotti presenti in questo documento sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

(C) 2009-2011 Yamaha Corporation. Tutti i diritti riservati.